GF500Z-02-01

斗与四周缝隙需处理位置







A-A





焊接基本要求:

焊缝

对接焊缝: 必须是完全熔透焊，允许的情况下，反面也要焊接.

角接焊缝: a-尺寸≥0.7x板厚，最小值为3mm.

没有特别说明，不允许间断焊，需要通过焊接的钢板或型材，在焊接后，钢板或型材之间连接缝及间距要封焊好，应达到完全密封的效果。



备注:

-材质 Q235-A

-按镜底进行表面处理

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
8		垫板长 φ20mm L=25.5m	1				
7		垫板长 φ70mm L=8.5m	4				
6		垫板长 φ70mm L=10.2m	4				
5	DIN971	M20x100螺栓连接副	127	8.8			
4		给料斗入口	1	组合件	3314.5	3314.5	
3		挡板框架	1	组合件	2867.0	2867.0	
2		伸缩节	1	组合件	305.1	305.1	
1		水冷溜槽	1	组合件	2964.3	2964.3	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化	批准	
校对		共/定		
审核		GF500Z-02		
标准		日期		

500吨/天焚烧炉

图样版本

重量 73

比例 1:50

共 1 页

第 1 页

料斗溜槽-安装总图

GF500z-02-01

光大环保 EVERBRIGHT ENVIRONMENT

A1